



Best Western Hotel Ferrari

In questa scheda vi forniremo i principali dettagli legati all'accessibilità della nostra struttura.

Trovate la descrizione di queste aree:

- Parcheggio e accesso principale
- Ingresso e reception
- Ascensori
- Percorsi interni
- Servizi igienici comuni
- Camere
- Ristorazione

Per maggiori informazioni o necessità particolari, scrivete a:

Paliotti Noemi - commerciale@hotelferrari.it

PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA PORTA PRINCIPALE



L'hotel ha due parcheggi: uno privato a pagamento all'interno e coperto, l'altro all'esterno e scoperto.

Il percorso dal parcheggio esterno fino alla porta d'ingresso principale presenta un dislivello superabile mediante una rampa, la pavimentazione è in piastrelle.

Il percorso dal parcheggio interno è superabile mediante ascensore e la pavimentazione è in lastre di pietra.

INGRESSO PRINCIPALE E RECEPTION



All'ingresso è presente un campanello per richiedere assistenza.

La porta di accesso è girevole con apertura scorrevole e senza maniglia.

All'interno è presente una passatoia/zerbino e il pavimento è in marmo.

Nella hall sono a disposizione sedute come poltrone e divani.

Il servizio di facchinaggio è disponibile.

Altezza da terra bancone accoglienza	cm 115
--------------------------------------	--------

ASCENSORI



Il nostro hotel dispone di 3 ascensori per accedere ai piani, che si trovano nella hall.

Dimensione interna cabina	cm 110 x 140
Altezza del pulsante di chiamata	cm 100
Porte scorrevoli	sì
Apertura porta	su due lati diversi
Luce netta della porta	cm 80
Comunicazione sonora dei piani	sì, con semplice suono
Pulsante di chiamata in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna con caratteri grandi	sì

PERCORSI INTERNI



I corridoi presentano pavimentazione in marmo e lungo i percorsi non sono presenti porte o varchi più stretti di 90 cm.

Sono presenti alcuni elementi di arredo sporgenti dalle pareti.

Scale

Il nostro hotel è strutturato su 4 piani.

Presenza di corrimano nei corridoi	no
Presenza di corrimano lungo le scale	sì
Montascale	no
Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa di scale	no

Illuminazione

Collocazione illuminazione	a soffitto
Modalità accensione	senso automatico

SERVIZI IGIENICI COMUNI



I servizi igienici accessibili si trovano al primo piano.

È presente un antibagno.

Dimensione antibagno	cm 180 x 180
Tipo pavimentazione antibagno	marmo
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	senso automatico

Caratteristiche del bagno

Dimensione bagno	cm 170 x 180
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	senso automatico
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	sì
Presenza doccia accanto a wc	no
Presenza doccia filo pavimento	no

Presenza maniglioni sostegno	no
Fasciatoio/zona cambio neonati	no

CAMERA ACCESSIBILE



Il numero di camere accessibili per persone con disabilità motoria è 2.

Tutte le camere sono dotate di bagno interno.

È disponibile su richiesta e a pagamento il servizio in camera.

Tipo pavimentazione	parquet
Tipo porta	a battente
Apertura porta	tessera magnetica
Tipo maniglia	a pomello
Possibilità di accostarsi al letto	su entrambi i lati
Apertura infissi	manuale
Apertura oscuranti (tendaggi o tapparelle)	manuale
Accensione luci	manuale
Climatizzazione	pulsante/display a parete

Caratteristiche del bagno accessibile

Dimensione bagno	cm 120 x 215
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	no
Presenza doccia accanto a wc	sì
Presenza doccia filo pavimento	sì
Presenza maniglioni sostegno	sì

L'hotel dispone di diverse tipologie di camere con diverse metrature e caratteristiche, contattaci per maggiori informazioni e per trovare la soluzione più idonea al tuo soggiorno.

RISTORAZIONE



Sala colazioni

La sala colazioni dell'hotel si trova al piano terra, con le seguenti caratteristiche:

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	marmo
Tipo porta principale	a battente a un'anta
Apertura	verso l'interno
Tipo di tavoli	quadrati e rotondi
Gambe dei tavoli	centrali
Sedute	sedie
Servizio al tavolo	sì
Menu alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Ristorante

Nell'hotel è presente un ristorante accessibile che si trova al piano terra.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	marmo
Tipo porta principale	a battente a due ante
Apertura	verso l'interno
Tipo di tavoli	quadrati e rotondi
Gambe dei tavoli	centrali
Sedute	sedie
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Bar

Nell'hotel è presente un bar accessibile che si trova al piano terra.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	marmo
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	rotondi
Gambe dei tavoli	centrali
Sedute	poltrone
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Altezza da terra del bancone bar	cm 100

Servizio al tavolo	no
Attivo 24/24 ore	no