



Best Western Hotel Stella d'Italia

In questa scheda vi forniremo i principali dettagli legati all'accessibilità della nostra struttura.

Trovate la descrizione di queste aree:

- Parcheggio e accesso principale
- Ingresso e reception
- Ascensori
- Percorsi interni
- Servizi igienici comuni
- Camere
- Ristorazione

Per maggiori informazioni o necessità particolari, scrivete a stelladitalia.tp@bestwestern.it

PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA PORTA PRINCIPALE



Il parcheggio dell'hotel è privato, si trova all'interno ed è coperto. La pavimentazione è in asfalto.

Numero di posti riservati a donne in attesa	n° 1
Numero di posti riservati a disabili, evidenziati con segnaletica	n° 1
Quanto distano questi ultimi dall'entrata principale?	m 50

Il percorso fino alla porta d'ingresso principale è percorribile in piano. La pavimentazione è in asfalto.

INGRESSO PRINCIPALE E RECEPTION



All'accesso è presente un campanello per richiedere assistenza.

La porta di accesso è automatica con apertura scorrevole.

All'interno è presente una passatoia/zerbino e il pavimento è in marmo.

Nella hall sono a disposizione sedute come poltrone e sedie.

Il servizio di facchinaggio è disponibile.

Altezza da terra bancone accoglienza	cm 140
--------------------------------------	--------

ASCENSORI



Il nostro Hotel dispone di 2 ascensori per accedere ai piani, che si trovano nella hall.

Dimensione interna cabina	cm 110x125
Altezza del pulsante di chiamata	cm 120
Porte scorrevoli	sì
Apertura porta	su un unico lato
Luce netta della porta	cm 80
Comunicazione sonora dei piani	sì, con semplice suono
Pulsante di chiamata in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna con caratteri grandi	sì

PERCORSI INTERNI



I corridoi presentano pavimentazione in marmo e lungo i percorsi non sono presenti porte o varchi più stretti di 90 cm. Non sono presenti elementi di arredo sporgenti dalle pareti.

Scale

Il nostro Hotel è strutturato su 4 piani.

Presenza di corrimano nei corridoi	no
Presenza di corrimano lungo le scale	no
Montascale	no
Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa di scale	no

Illuminazione

Collocazione illuminazione	a parete
Modalità accensione	sensore automatico

SERVIZI IGIENICI COMUNI



I servizi igienici accessibili si trovano al piano terra.

Non è presente un antibagno.

Caratteristiche del bagno

Dimensione bagno	cm 350x250
Tipo pavimentazione	marmo
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	sensore automatico
Specchio inclinato	sì
WC sospeso	no
Presenza doccino accanto a wc	sì
Presenza doccia filo pavimento	sì
Presenza maniglioni sostegno	sì
Fasciatoio/zona cambio neonati	no

CAMERA ACCESSIBILE



Il numero di camere accessibili per persone con disabilità motoria è 2.

Tutte le camere sono dotate di bagno interno.

È disponibile su richiesta e a pagamento il servizio in camera.

Tipo pavimentazione	moquette
Tipo porta	a battente
Apertura porta	chiave tradizionale
Tipo maniglia	a leva
Possibilità di accostarsi al letto	su entrambi i lati
Apertura infissi	manuale
Apertura oscuranti (tendaggi o tapparelle)	manuale
Accensione luci	manuale
Climatizzazione	pulsante/display a parete

Caratteristiche del bagno accessibile

Dimensione bagno	cm 350x250
Tipo pavimentazione	marmo
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	sensore automatico
Specchio inclinato	sì
WC sospeso	no
Presenza doccia accanto a wc	no
Presenza doccia filo pavimento	no
Presenza maniglioni sostegno	sì

L'hotel dispone di diverse tipologie di camere con diverse metrature e caratteristiche, contattaci per maggiori informazioni e per trovare la soluzione più idonea al tuo soggiorno.

RISTORAZIONE



Sala colazioni

La sala colazioni dell'Hotel si trova al piano terra, con le seguenti caratteristiche:

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	marmo
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	rotondi
Gambe dei tavoli	lateralmente
Sedute	sedie
Servizio al tavolo	sì
Menu alta leggibilità / braille	no
Menù con QRcode per lettura su tablet o smartphone	no
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Ristorante

Nell'Hotel non è presente un ristorante accessibile.

Bar

Nell'Hotel è presente un bar accessibile che si trova al piano terra.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	marmo
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	rotondi
Gambe dei tavoli	lateralmente
Sedute	sedie
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QRcode per lettura su tablet o smartphone	no
Altezza da terra del bancone bar	cm 150
Bancone ribassato	non presente
Servizio al tavolo	sì
Attivo 24/24 ore	sì