



Best Western Hotel Continental

In questa scheda vi forniremo i principali dettagli legati all'accessibilità della nostra struttura.

Trovate la descrizione di queste aree:

- Parcheggio e accesso principale
- Ingresso e reception
- Ascensori
- Percorsi interni
- Servizi igienici comuni
- Camere
- Ristorazione

Per maggiori informazioni o necessità particolari, scrivete a:

Paolo Medves - info@hotelcontinental-ud.it

PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA PORTA PRINCIPALE



L'hotel ha un parcheggio privato, si trova all'esterno ed è scoperto.

La pavimentazione è in porfido.

Numero di posti riservati a donne in attesa	n° 2
Numero di posti riservati a disabili, evidenziati con segnaletica	n° 0
Quanto distano questi ultimi dall'entrata principale?	m 30

Il percorso fino alla porta d'ingresso principale è presenta un dislivello superabile mediante rampa.
La pavimentazione è in porfido.

Sono presenti indicatori podotattili (loges) per non vedenti/ipovedenti.

INGRESSO PRINCIPALE E RECEPTION



All'accesso è presente un campanello per richiedere assistenza.

La porta di accesso è a battente ad un' anta con apertura verso l'esterno e maniglia a pomello.

All'interno non è presente una passatoia/zerbino e il pavimento è in piastrelle.

Nella hall sono a disposizione delle poltrone.

Il servizio di facchinaggio non è disponibile.

Altezza da terra bancone accoglienza	cm 100
--------------------------------------	--------

ASCENSORI



Il nostro hotel dispone di 1 ascensore per accedere ai piani e si trova nella hall.

Dimensione interna cabina	cm 95X120
Altezza del pulsante di chiamata	cm 110
Porte scorrevoli	sì
Apertura porta	su un unico lato
Luce netta della porta	cm 74
Comunicazione sonora dei piani	sì, con semplice suono
Pulsante di chiamata in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna con caratteri grandi	sì

PERCORSI INTERNI



I corridoi presentano pavimentazione in moquette e lungo i percorsi non sono presenti porte o varchi più stretti di 90 cm.

Sono presenti alcuni elementi di arredo sporgenti dalle pareti.

Scale

Il nostro hotel è strutturato su 4 piani.

Presenza di corrimano nei corridoi	no
Presenza di corrimano lungo le scale	sì
Montascale	no
Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa di scale	no

Illuminazione

Collocazione illuminazione	a parete
Modalità accensione	senso automatico

SERVIZI IGIENICI COMUNI



I servizi igienici accessibili si trovano nella hall.

È presente un antibagno.

Dimensione antibagno	cm 145X220
Tipo pavimentazione antibagno	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	senso automatico

Caratteristiche del bagno

Dimensione bagno	cm 200X106
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	no
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	sì
Presenza doccia accanto a wc	no
Presenza doccia filo pavimento	no
Presenza maniglioni sostegno	sì
Fasciatoio/zona cambio neonati	sì

CAMERA ACCESSIBILE



Il numero di camere accessibili per persone con disabilità motoria è 2.

Tutte le camere sono dotate di bagno interno.

È disponibile su richiesta e a pagamento il servizio in camera.

Tipo pavimentazione	parquet
Tipo porta	a battente
Apertura porta	tessera magnetica
Tipo maniglia	a leva
Possibilità di accostarsi al letto	su un lato
Apertura infissi	manuale
Apertura oscuranti (tendaggi o tapparelle)	manuale
Accensione luci	manuale
Climatizzazione	telecomando

Caratteristiche del bagno accessibile

Dimensione bagno	cm 195X195
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	scorrevole
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	sì
Presenza doccia accanto a wc	no
Presenza doccia filo pavimento	no
Presenza maniglioni sostegno	sì

L'hotel dispone di diverse tipologie di camere con diverse metrature e caratteristiche, contattaci per maggiori informazioni e per trovare la soluzione più idonea al tuo soggiorno.

RISTORAZIONE



Sala colazioni

La sala colazioni dell'hotel si trova a piano terra, con le seguenti caratteristiche:

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	parquet
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	quadrati
Gambe dei tavoli	lateralmente
Sedute	sedie
Servizio al tavolo	sì
Menu alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Ristorante

Nell'hotel non è presente un ristorante accessibile.

Bar

Nell'hotel è presente un bar accessibile che si trova a piano terra.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	parquet
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	quadrati
Gambe dei tavoli	lateralmente
Sedute	sedie
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	sì
Altezza da terra del bancone bar	cm 110
Servizio al tavolo	sì
Attivo 24/24 ore	no